


## Aadvaハーモニー加工におけるCAMソフト選択の指標


CAMソフトの選択に迷われた場合、下記の項目を参考にしてください。

### WET\_safe\_anterior\_teeth




- ・前歯歯冠の長い形態 (1)
- ・豊隆の無い形態 (2)  
(前歯、臼歯、頬舌、近遠心問わず)

### WET\_safe



- ・臼歯歯冠の長い形態 (3, 4)

### WET\_smooth WET\_rough



・オーバーレイ、オクルーザルオンレーなどを加工する場合、支台歯の軸の有無に注意してください。

- ・軸面のある形成 (5, 6)
- ・補綴データがキャップ形状 (7, 8)